

# Ongeval met verzuim Factsheet 1

56

Ongevalvrije  
dagen tot ongeval



SRNL Projecten

M

Meldingsnummer  
4309



**Meer info?**  
Dit vind je in de  
aankomende  
veiligheidsmemo



## Werkzaamheden bestonden uit:

Vervangen losse dwarsligger m.b.v.  
krol met sorteergriper. Tijdens  
uitdrukken van de klemboutpoot schoot  
de griper tegen het been van de  
spoorlegger.

## Locatie:

emplacement Axel



## Baanvak:

Terneuzen – Sas van Gent

## Vergelijkbare incidenten

- Feb 2016  
Lasser breekt enkel bij gebruik  
trekapparatuur
- Mrt 2016  
Monteur breekt enkel nadat puntstuk uit  
de krol valt



## Arborisico:

Knellen en pletten




## Slachtoffer heeft:

Gebroken enkel

## Aantal ongevallen met verzuim

SRNL 2020




## Ongeveldatum

Zondag 12 januari 2020 - 15:00 uur



## Omstandigheden tijdens het incident:



## Veilig en gezond uit en thuis



StocoNL

030 240 76 99

En meld....

## Stel jezelf de vraag

- Hoe heeft dit ongeval kunnen plaatsvinden?
- Wat is volgens jou de oorzaak?
- Kan dit jou overkomen?
- Heb je een verbeteractie?