



Ongevalvrije dagen tot ongeval



SRNL Onderhoud



25209



Meer info?
Dit vind je in de aankomende veiligheidsmemo



Houtdraadbout voor EKOS-V beugel

Werkzaamheden bestonden uit:

De monteur wilde een Ekos-V beugel op hout verplaatsen. Bij één van de houtdraadbouten was de kop beschadigd waardoor de dop van de sleutel niet paste. Er is toen een bahco gebruikt om de bout los te krijgen. Door de kracht op de bahco schoot deze over de bout kop heen. De monteur beknelde zijn pink tussen de bahco en de spoorstaaf.

Locatie:

Zwijndrecht



Baanvak:

924 Emplacement Kijfhoek


Vergelijkbare incidenten



- Augustus 2021
Medewerker inhuur verwond vinger als zijn schiftijzer uitschiet tijdens stellen frame van een railspoel.
- September 2021
Spoorlegger verwond vinger tijdens schiften dwarsligger omdat hij tegen een bbm kist stoot.

Arborisico:

Knellen en pletten




Slachtoffer heeft:

Topje van de pink linkerhand gebroken en de nagel er af. Behandeld op eerste hulp in ziekenhuis.

Aantal ongevallen met verzuim

SRNL 2022




Ongevalsdatum

Woensdag 12 januari 2022 - 13:45 uur



Omstandigheden tijdens het incident:



Veilig en gezond uit en thuis



StocoNL

088 321 17 00

En meld....

Stel jezelf de vraag

- Hoe heeft dit ongeval kunnen plaatsvinden?
- Wat is volgens jou de oorzaak?
- Kan dit jou overkomen?
- Heb je een verbeteractie?