



Ongevalvrije dagen tot ongeval



SRNL Onderhoud
PGO Amstelsepoort



Meldingsnummer
4539



Meer info?
Dit vind je in de aankomende veiligheidsmemo



Werkzaamheden bestonden uit:

Een monteur was bezig met afrondende montagewerk bij ultrasoon werkzaamheden. De monteur stond stil en wilde zich omdraaien. Hierbij bleef zijn ene voet haken achter de andere voet, waardoor hij zijn evenwicht heeft verloren en ten val is gekomen in het wissel. In eerste instantie leek het mee te vallen, maar later op de dag is gebleken dat de monteur zijn duim heeft gebroken.

Locatie:

Breukelen Emplacement



Baanvak:
529 Breukelen

Vergelijkbare incidenten



- Augustus 2020
Enkel verzwiikt na afstappen trapje en struikelen over stuk PVC pijp;
- Mei 2020
Gebroken bekken na afstappen FCCPPs;
- April 2020
Enkel verzwiikt tijdens wegglijden in ballastkop

Arborisico:

Struikelen en uitglijden




Slachtoffer heeft:

Gebroken duim

Aantal ongevallen met verzuim

SRNL 2020




Ongevalsdatum

Vrijdag 18 september 2020 – 05:00 uur



Omstandigheden tijdens het incident:



Veilig en gezond uit en thuis

StocoNL
030 240 76 99
En meld....

Stel jezelf de vraag

- Hoe heeft dit ongeval kunnen plaatsvinden?
- Wat is volgens jou de oorzaak?
- Kan dit jou overkomen?
- Heb je een verbeteractie?