

Ongeval met verzuim

Factsheet 7



Ongevalvrije dagen tot ongeval



SRNL Projecten



Meldingsnummer
18008 EVA



Meer info?
Dit vind je in de aankomende veiligheidsmemo



Werkzaamheden bestonden uit:

Na het plaatsen van een railspoel op het frame moest deze enigszins waterpas gesteld worden. Hierbij werd het frame met de railspoel er op gelift met een schiftijzer. Hierbij schoot het schiftijzer los en raakte de hand van de inhuur monteur.

Locatie:

Zevenbergen



Baanvak:

120 Lage Zwaluwe - Roosendaal

Vergelijkbare incidenten



- Dec 2016
Been bekneld tussen twee voertuigen
- Nov 2018
Vinger bekneld bij verplaatsen haspel
- Jan 2020
Voet bekneld tussen spoorstaaf en knijperbak

Arborisico:

Knellen en pletten




Slachtoffer heeft:

Vleeswond aan zijn vinger


Aantal ongevallen met verzuim

SRNL 2021




Ongeveldatum

Woensdag 04 augustus 2021 - 13:30 uur



Omstandigheden tijdens het incident:



Veilig en gezond uit en thuis

 **StocoNL**
088 321 17 00
En meld....

Stel jezelf de vraag

- Hoe heeft dit ongeval kunnen plaatsvinden?
- Wat is volgens jou de oorzaak?
- Kan dit jou overkomen?
- Heb je een verbeteractie?