

Ongeval met verzuim

Factsheet 9



Ongevalvrije
dagen tot ongeval



SRNL Projecten
PMC SCE



Nog niet bekend



Meer info?
Dit vind je in de
aankomende
veiligheidsmemo



Werkzaamheden bestonden uit:

De monteur SCE liep over het emplacement s 'avonds in het donker. Bij de laatste stap kwam hij in een geul terecht tussen ballast en zand. Hij voelde een knak in zijn knie en had direct pijn..

Locatie:

Amsterdam, emplacement
Dijkgracht



Baanvak:

588 Asd Dijkgracht

Vergelijkbare incidenten

- **Oktober 2020**
Voet klapte dubbel tijdens lopen in de ballast
- **Februari 2021**
Uitglijden over ballaststenen
- **Juni 2021**
Medewerker verstapt zich door verschil in vloerhoogte



Arborisico:

Struikelen en uitglijden




Slachtoffer heeft:

Een pijnlijke knie met waarschijnlijk een scheur in de knieband

Aantal ongevallen met verzuim

SRNL 2021




Ongevalsdatum

Woensdag 15 september 2021 - 21:00 uur



Omstandigheden tijdens het incident:



Veilig en gezond uit en thuis

 **StocoNL**
088 321 17 00
En meld....

Stel jezelf de vraag

- Hoe heeft dit ongeval kunnen plaatsvinden?
- Wat is volgens jou de oorzaak?
- Kan dit jou overkomen?
- Heb je een verbeteractie?