

SAFETY ALERT

VINGER BEKNELD BIJ HIJSWERKZAAMHEDEN

24 november 2020



WAT IS ER GEBEURD?

Tijdens het uithijzen van een spudpaal van een ponton is de vinger van een grondwerker bekneld geraakt. De grondwerker wilde de hijsketting naar beneden duwen, terwijl de machinist op dat zelfde moment juist de ketting strak trok. Door de schreeuw van de grondwerker en de snelle reactie daarop van de machinist ging direct de ketting weer los, waardoor erger letsel (verlies van de vinger) is voorkomen. De nagel van de grondwerker is losgeraakt en hij heeft zijn vinger gebroken.

FEITEN

- De grondwerker is ervaren in het aanslaan van lasten;
- De machinist heeft de beschikking over de noodzakelijke diploma's / certificaten en ervaring (2 jaar) om te werken met de machine;
- De machinist en grondwerker zijn een ingespeeld team, ze werkten al voor een langere periode samen;
- De gekozen werkmethode is proefondervindelijk tot stand gekomen;
- Er was sprake van repeterende werkzaamheden, er waren al een aantal spudpalen met dezelfde werkmethode verwijderd;
- De werkmethode en bijbehorende maatregelen zijn niet beschreven in de project RI&E;
- De uitvoerder heeft aantoonbaar een startwerkinstructie uitgevoerd met betrokkenen;
- De werkzaamheden werden door inleenkrachten op basis van regie uitgevoerd;
- Er lag een mantelcontract aan de werkzaamheden ten grondslag waarin de veiligheidsafspraken duidelijk zijn vastgelegd;

AANDACHTSPUNTEN

- Denk al in de voorbereiding na over de werkzaamheden en de bijbehorende risico's en maatregelen;
- Zorg voor voldoende taakrotatie, repeterende werkzaamheden kunnen leiden tot een verminderde concentratie;
- Blijf bij aanpakken van lasten scherp op veiligheid, voer vóór het ophijzen samen met je directe collega de LMRA uit;
- Communicatie is belangrijk, zorg bij dit soort werkzaamheden dat er continu oogcontact is tussen grondwerker en machinist. Maak duidelijke afspraken over wat gebaren / signalen betekenen;
- Zorg bij werken op het water voor adequate voorzieningen om te verdrinking te voorkomen, op dit project is gekozen voor reddingsvesten omdat met randbeveiliging de werkzaamheden niet uitvoerbaar zijn.

LIFE SAVING RULES

- Ik heb de juiste instructie en informatie beschikbaar.



Constateer je een gevaarlijke situatie of bijna-ongeval?
Deel het met je leidinggevende en draag bij aan een
veilige werkomgeving.



Strukton
Civiel

SAFETY ALERT

VINGER BEKNELD BIJ HIJSWERKZAAMHEDEN

24 november 2020



FOTOCOLLAGE INCIDENT

FOTO



Constateer je een gevaarlijke situatie of bijna-ongeval?
Deel het met je leidinggevende en draag bij aan een
veilige werkomgeving.



Strukton
Civiel