

Ongeval met verzuim

Factsheet 08



Ongevalvrije
dagen tot ongeval



SRNL Onderhoud
US-loket



Meldingsnummer
35823



Meer info?
Dit vind je in de
aankomende
veiligheidsmemo



Werkzaamheden bestonden uit:

Bij het vervangen van een spoorstaaf raakte een ingehuurd collega gewond. De toegepaste methode is het inslijpen van de spoorstaaf om deze daarna op te tillen met behulp van een KROL, zodat hij breekt. Het slachtoffer staat op dat moment buiten het zicht van de machinist naast de spoorstaaf terwijl de KROL deze optilt. Op dat moment hoort het slachtoffer een knal, dit blijkt de spoorstaaf te zijn die kantelt en tegen zijn voet valt.

Locatie:

Almere
Oostvaarders



Baanvak/ Geocode:

Geocode 135




Vergelijkbare incidenten

- November 2018
Vinger bekneld bij verplaatsen haspel
- Januari 2020
Voet bekneld onder spoorstaaf

Arborisico:

Knellen en pletten




Slachtoffer heeft:

Een kneuzing aan de buitenkant van de linkervoet


Aantal ongevallen met verzuim

SRNL 2022




Ongeveldatum

Donderdag 7 juli 2022 – 02:30 uur



Omstandigheden tijdens het incident:



Veilig en gezond uit en thuis

 **StocoNL**
088 321 17 00
En meld....

Stel jezelf de vraag

- Hoe heeft dit ongeval kunnen plaatsvinden?
- Wat is volgens jou de oorzaak?
- Kan dit jou overkomen?
- Heb je een verbeteractie?