



Ongevalvrije dagen tot ongeval



Onderhoud



43466



Meer info?
Dit vind je in de aankomende veiligheidsmemo



Werkzaamheden bestonden uit:

Medewerker wil een US opname maken. Hiervoor is hij een modderig talud opgelopen. Bovenaan verliest hij zijn evenwicht en stapt opzij waardoor hij uitglijdt. Hierbij is zijn linkerbeen onder zijn lichaam terechtgekomen. Tijdens het door glijden naar beneden breekt zijn kuitbeen.

Locatie:

Bathsebrug, GEO 127, km 23,1 Rilland



Baanvak:

Roosendaal - Vlissingen

Vergelijkbare incidenten



- Juni 2022
Medewerker verstapt zich door verschil in vloerhoogte
- Juli 2022
Medewerker glijdt uit over spoorstaaf
- Januari 2023
Medewerker struikelt, valt en krijgt een kwetsuur aan zijn pols.

Arborisico:

Struikelen en uitglijden




Slachtoffer heeft:

Gebroken kuitbeen

Aantal ongevallen met verzuim

SRNL 2023



Ongevalsdatum

Vrijdag 13 januari 2023 – 09:10 uur



Omstandigheden tijdens het incident:



Veilig en gezond uit en thuis

 **StocoNL**
088 321 17 00
En meld....

Stel jezelf de vraag

- Hoe heeft dit ongeval kunnen plaatsvinden?
- Wat is volgens jou de oorzaak?
- Kan dit jou overkomen?
- Heb je een verbeteractie?