

# Ongeval met verzuim Factsheet 4

18

Ongevalvrije  
dagen tot ongeval



SRNL Onderhoud  
EV



EVA-melding volgt



**Meer info?**  
Dit vind je in de  
aankomende  
veiligheidsmemo



## Werkzaamheden bestonden uit:

Een monteur stapte bij de inzetplaats uit de AMW, waarbij hij van de laatste treeplank afstapt en zijn voet dubbelkapt door de ongelijke ondergrond (half zand, half asfalt).

## Locatie:

Leeuwarden



## Baanvak:

Leeuwarden

## Vergelijkbare incidenten

- Januari 2023  
Medewerker struikelt, valt en krijgt een kwetsuur aan zijn pols.
- Januari 2023  
Medewerker glijdt uit op een talud en breekt zijn kuitbeen.




## Arborisico: Struikelen en uitglijden



## Slachtoffer heeft:

Kneuzing en zwelling aan voet.

## Aantal ongevallen met verzuim SRNL 2023



## Ongeveldatum

Zaterdag 11 maart 2023 – 15:00 uur



## Omstandigheden tijdens het incident:



## Veilig en gezond uit en thuis



StocoNL

088 321 17 00

En meld....

## Stel jezelf de vraag

- Hoe heeft dit ongeval kunnen plaatsvinden?
- Wat is volgens jou de oorzaak?
- Kan dit jou overkomen?
- Heb je een verbeteractie?