



Ongevalvrije dagen tot ongeval



SR Projecten



39427




Meer info?
Dit vind je in de aankomende veiligheidsmemo

Werkzaamheden bestonden uit:

Een monteur was met zijn collega spoorstaven aan het koppelen. Tijdens het koppelen van de lasplaten had de monteur de noodlasklem vast zodat zijn collega deze met een slagmoertol aan kon draaien. De klem schoot tijdens het aandraaien tegen de ringvinger van het slachtoffer. Bij de huisartsenpost zijn foto's gemaakt en later bleek dat hij zijn ringvinger van zijn linkerhand gebroken had.

Locatie:

Delfzijl



Baanvak/ locatie:
Groningen / Delfzijl

Vergelijkbare incidenten



- Augustus 2021
Medewerker inhuur verwond vinger als zijn schiftijzer uitschiet tijdens stellen frame van een railspoel.
- September 2021
Spoorlegger verwond vinger tijdens schiften dwarsligger omdat hij tegen een bbm kist stoot.

Arborisico:


Knellen en pletten



Slachtoffer heeft:

Een botbreuk in zijn ringvinger

Aantal ongevallen met verzuim SRNL 2022



Ongevalsdatum

Dinsdag 20 september 2022 – 12:10 uur



Omstandigheden tijdens het incident:



Veilig en gezond uit en thuis

StocoNL
088 321 17 00
En meld....

Stel jezelf de vraag

- Hoe heeft dit ongeval kunnen plaatsvinden?
- Wat is volgens jou de oorzaak?
- Kan dit jou overkomen?
- Heb je een verbeteractie?