

Ongeval met verzuim Factsheet 10

49

Ongevalvrije
dagen tot ongeval



SR Projecten

M

40704



Meer info?

Dit vind je in de
aankomende
veiligheidsmemo



Werkzaamheden bestonden uit:

Verwijderen van bovenleiding.
De betreffende monteur stond op de grond om de verwijderde rijdraad in stukken te knippen, terwijl een collega vanuit de hoogwerker de draagkabel knipte. Tijdens het knippen van de draagkabel kwam onverwacht de draagkabel met de isolator naar beneden. De isolator kwam bij de betreffende monteur op zijn schouder.

Locatie:

Middelburg



Baanvak/ locatie:

127: Roosendaal - Vlissingen

Vergelijkbare incidenten



- Oktober 2020:
Borgpen valt van steiger op arm van monteur.
- Oktober 2022:
Afdekplaat valt door kier op auto.

Arborisico:

Wegschietende voorwerpen




Slachtoffer heeft:

Nog onbekende blessure aan schouder.


Aantal ongevallen met verzuim

SRNL 2022




Ongevalsdatum

Woensdag 09 november 2022
03:40 uur



Omstandigheden tijdens het incident:



Veilig en gezond uit en thuis

StocoNL
088 321 17 00
En meld....

Stel jezelf de vraag

- Hoe heeft dit ongeval kunnen plaatsvinden?
- Wat is volgens jou de oorzaak?
- Kan dit jou overkomen?
- Heb je een verbeteractie?